

## Newsletter Bau Nr. 4

01. Juli 2021

### Aktuelles

Im Zusammenhang mit Arbeiten bei der Fassadensanierung sind unerwartet ältere Baumängel und Feuchtigkeit im Bereich der unteren Balkon-Fensterabdichtungen festgestellt worden. Für die Behebung dieser Baumängel **müssen sämtliche Fenstergitter entfernt werden. Dies macht für die Pflegewohnung (und die Mieterinnen und Mieter der GAB) zusätzliche Massnahmen für die Sicherheit nötig!**

### Bauprojekt

Das Bauprojekt umfasst einen Erweiterungsbau der Pflegewohnung, eine Fassadenrenovation sowie den Anbau von Balkonen für die Alterswohnungen und die Pflegezimmer im ersten Obergeschoss.

Auf unserer Homepage [www.spitex-baeretswil.ch](http://www.spitex-baeretswil.ch) informieren wir über den Baufortschritt.

### Bauprogramm Fenster und Balkone

- **Demontage der Fenstergitter bis 2. Juli 2021**
- Montieren Fenstergeländer 18./19. August 2021
- Balkonmontage 23. August bis 3. September 2021
- Montage neue Balkongeländer / Demontage Fenster-Geländer 20. bis 22. September

### Sicherheits-Massnahmen in der Pflegewohnung

**Unbedingt muss verhindert werden, dass Bewohnerinnen oder Bewohner wegen dem fehlenden Fenstergitter hinaus aufs Baugerüst stürzen.**

Sämtliche Balkon-Türen in der Pflegewohnung haben an den Türgriffen Schlüssel. **Die Schlüssel sind per sofort entfernt worden.** Alle Mitarbeitenden tragen einen Schlüssel auf sich. Die Mitarbeitenden sind für das Lüften und korrekte Abschiessen der Türgriffe zuständig und verantwortlich. Der Türgriff kann auch gesichert werden, wenn das Fenster gekippt ist. Wichtig ist, dass der Türgriff-Knopf eingedrückt und abgeschlossen ist.

Die Pflegenden gehen individuell auf die Bewohnenden ein um die Situation zu erklären und auf Bedürfnisse einzugehen. Leider ist es unter diesen Bedingungen nicht möglich, dass die Bewohnenden ihr Fenster selbständig öffnen und schliessen können.

Das Leitungsteam arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der Bauleitung an pragmatischen Lösungen für die Aufrechterhaltung des Pflegewohnungs-Betriebes. Die Sicherheit der Bewohnenden hat dabei oberste Priorität.

Für Fragen steht Roland Berger, Geschäftsführer, **043 833 40 52** (Mo, Di, Do, Fr) zur Verfügung.